**الخاتمة :**

لقد سعينا جاهدين لجمع المعطيات المتعلقة بحي بوهند يحيي ، و ذلك لدراستها و تحليلها من اجل الوقوف على الاسباب الحقيقية ، للوضع المتدهور لهذه الأخيرة .

ووفقا للنتائج المتحصل عليها قمنا في بداية المشروع بعملية تأهيل مست الجزء الشرقي و الجزء الغربي من الحي بداية بتهيئة الطرق ، الى ترميم الواجهات و الارتقاء بها الى مستوى افضل اما العملية الثانية تمحورت في اعادة تطوير جذري لمركز الحي المتمثل في سكنات فوضوية و تعويضها بسكنات تتماشى و متطلبات السكان ، و خلق مواقف للسيارات و مساحات خضراء و هيكلة طرقات لتسهيل الحركة داخل اجزاء الحي .

و في الاخير يكون نتاج العمل مخطط عام للتهيئة يعطي صورة عن الوضعية الجديدة و يبقى المجال مفتوح امام اهل الاختصاص من اجل القيام بدراسات أخرى لا يجاد حلول أخرى .